

Alimentazione USB

Attenzione poiché, in base alla configurazione del PC, si potrebbero avere problemi con l'alimentazione delle telecamere USB e delle interfacce via interfacce USB.

In tal caso si può porre rimedio solo con una scheda d'interfaccia USB supplementare.

Le seguenti schede hanno dato risultati positivi (stato 17/07):

scheda USB PCIe 2 porte USB 3.0 - EX-11092-2

scheda USB PCIe 4x esterna USB 2.0 Delock 89287

Si prega di voler prendere nota delle nostre indicazioni inerenti alle [impostazioni di alimentazione USB](#).